

PT. SANTOS JAYA ABADI		FORM		NO. FORM.		: QF/MTC/01	
				REV. NO.		: 03	
FORM				HALAMAN		: 1/1	
				BERLAKU		: 23-03-2015	
NO. SMRO : SDA.2405.0023				SUBMIT			
EQ. ID : SDA.04.QLC.ACS.01				PELAPOR			
BAGIAN : OTHER (LAIN2);AC				VALIANT			
KENDALA : OTHER (LAIN2);MATI				WAKTU SUBMIT		5/6/2024 2:06:44 PM	
KETERANGAN EQ. ID:				CONFIRM			
AC SPLIT AC SPLIT DAIKIN 2.0 PK NO. 01 QC LAB CD				CONFIRM BY: BRADJA MUHAMMAD			
				NOTE: diterima			
				WAKTU CONFIRM		5/7/2024 11:15:04 AM	
LAPORAN KERUSAKAN :				START			
AC DI LAB CD SERING MATI SENDIRI				TECHNICIAN : BRADJA MUHAMMAD			
				NOTE: dimulai			
				WAKTU START		5/7/2024 11:15:19 AM	
KERUSAKAN TEKNIS :				FINISH			
MODUL REMOTE ERROR				TECHNICIAN : BRADJA MUHAMMAD			
				NOTE: Reset Remot			
				WAKTU FINISH		5/7/2024 11:16:06 AM	
DESKRIPSI PERBAIKAN :				COMPLETE			
MODUL REMOTE ERROR				COMPLETE BY:			
				NOTE:			
				WAKTU COMPLETE			
SPESIFIKASI PENGGANTIAN PART :				CLOSE			
-,0.00;0.00				CLOSE BY :			
				NOTE:			
				WAKTU CLOSE			
PAUSE:		JENIS KERUSAKAN:		SUPPORT:			
KONDISI MESIN							
1. PERBAIKAN DALAM KEADAAN MESIN OFF				3. MESIN BEBAS DARI SISA MUR, BAUT, DLL			
2. LOTO TERPASANG SAAT PERBAIKAN				4. MESIN BERSIH DARI KOTORAN PERBAIKAN			
UTAMAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA							