

PT. SANTOS JAYA ABADI		FORM		NO. FORM.		: QF/MTC/01	
				REV. NO.		: 03	
FORM				HALAMAN		: 1/1	
				BERLAKU		: 23-03-2015	
NO. SMRO : SDA.2405.0017				SUBMIT			
EQ. ID : SDA.04.QFG.BDB.01				PELAPOR			
BAGIAN : OTHER (LAIN2);BAGDUMP PREMIX I LANTAI 3				VANESSA			
KENDALA : OTHER (LAIN2);GAGANG BAGDUMP PREMIX I LANTAI 3 RUSAK				WAKTU SUBMIT		5/4/2024 4:54:15 PM	
KETERANGAN EQ. ID:				CONFIRM			
BAGDUMB BAGDUMP + FILTER QC LAB FGHI				CONFIRM BY: ARDY WAHYU			
				NOTE: Oke mulai			
				WAKTU CONFIRM		5/5/2024 10:55:34 PM	
LAPORAN KERUSAKAN :				START			
GAGANG BAGDUMP PREMIX I LANTAI 3 RUSAK. PENUTUP BAGDUMP TIDAK BISA BERDIRI SEHINGGA TENAKER TIDAK DAPAT MENUANG BAHAN.				TECHNICIAN : ARDY WAHYU			
				NOTE: Oke mulai			
				WAKTU START		5/5/2024 10:55:42 PM	
KERUSAKAN TEKNIS :				FINISH			
STANG BAGDUMP PATAH				TECHNICIAN : ARDY WAHYU			
				NOTE: Oke mulai			
				WAKTU FINISH		5/5/2024 10:55:51 PM	
DESKRIPSI PERBAIKAN :				COMPLETE			
STANG BAGDUMP PATAH				COMPLETE BY:			
				NOTE:			
				WAKTU COMPLETE			
SPESIFIKASI PENGGANTIAN PART :				CLOSE			
0;0.00;0.00				CLOSE BY :			
				NOTE:			
				WAKTU CLOSE			
PAUSE:		JENIS KERUSAKAN:		SUPPORT:			
KONDISI MESIN							
1. PERBAIKAN DALAM KEADAAN MESIN OFF				3. MESIN BEBAS DARI SISA MUR, BAUT, DLL			
2. LOTO TERPASANG SAAT PERBAIKAN				4. MESIN BERSIH DARI KOTORAN PERBAIKAN			
 UTAMAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA							